

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3368** /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **13** tháng **6** năm 2018

V/v sửa chữa, thay thế linh
kiện máy siêu âm Phillip
HD 15 của Bệnh viện đa
khoa Dung Quất

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4927
	Ngày: 14/6/18
	Chuyên:

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Tài chính;
- Bệnh viện đa khoa Dung Quất.

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 886/SYT-KHTC ngày 23/4/2018, Công văn số 1108/SYT-KHTC ngày 21/5/2018 và Sở Tài chính tại Công văn số 1259/STC-QLGCS ngày 04/6/2018 về việc sửa chữa, thay thế linh kiện máy siêu âm Phillip HD 15 của Bệnh viện đa khoa Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Bệnh viện đa khoa Dung Quất sửa chữa, thay thế linh kiện máy siêu âm Phillip HD 15 của Bệnh viện, với giá trị tối đa không quá 235.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT, chi phí thay thế các linh kiện, khắc phục các hư hỏng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành và các chi phí khác có liên quan) và sẽ chuẩn xác trong quá trình thực hiện, thanh quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định, trong đó:

- Thay mới 01 đầu dò Convert (hàng mới 100% chưa qua sử dụng, có chứng nhận chất lượng và xuất xứ hàng hóa CO, CQ đi kèm): 101.500.000 đồng.

- Thay 01 bộ bàn phím điều khiển (hàng đã qua sử dụng được hãng sửa chữa theo tiêu chuẩn, có chứng nhận chất lượng và xuất xứ hàng hóa CO, CQ đi kèm): 133.500.000 đồng.

2. Nguồn kinh phí: Tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2018.

3. Giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Bệnh viện đa khoa Dung Quất lập đầy đủ các thủ tục theo đúng quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu để thực hiện việc sửa chữa, thay thế nêu trên; đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(KGVX)UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ187).

**KT. CHỦ TỊCH
ĐÓNG CHỮ**



Đặng Ngọc Dũng